Lista de pendências.

EXEMPLO

DADOS DA VISTORIA

Empreendimento	Residencial Jardim das Palmeiras	**Unidade / área**	Torre A, apto. 201	**Data da vistoria**	07/10/2026	**Responsável pela vistoria**	Eng. Mariana Souza
Construtora	Construtora Horizonte Ltda.	**Data de entrega**	21/10/2026				

PENDÊNCIAS

N.º	Local / ambiente	Descrição da pendência	Disciplina	Prioridade	Responsável	Prazo	Status	Data de conclusão	Verificado por
1	Sala de estar	Fissura diagonal na parede, junto à janela.	Arquitetura	Alta	Empreiteiro de acabamento	14/10/2026	Em andamento		
2	Banheiro social	Falta rejunte no piso, ao lado do box.	Revestimento	Média	Empreiteiro de acabamento	14/10/2026	Resolvida	12/10/2026	M. Souza
3	Cozinha	Vazamento na conexão do sifão, embaixo da pia.	Hidráulica	Crítica	Construtora	09/10/2026	Resolvida	09/10/2026	M. Souza
4	Suíte	Porta do armário arrasta no piso ao fechar.	Marcenaria	Baixa	Marceneiro	18/10/2026	Aberta		
5	Área de serviço	Tomada sem espelho.	Elétrica	Alta	Eletricista	11/10/2026	Aberta		
6	Varanda	Respingos de tinta no rodapé.	Pintura	Baixa	Pintor	18/10/2026	Aberta		

Construtora

Nome, assinatura e data

Proprietário / fiscalização

Nome, assinatura e data

Feito com Obsiva · Faça pelo celular: obsiva.app/p/planilha-de-pendencias