Reporte de actos y condiciones inseguras.

EJEMPLO

DATOS DEL REPORTE

Empresa	Constructora Norte S.A.C.	**Área / lugar exacto**	Obra Los Pinos, 3.er piso, eje C	**Fecha y hora**	07/10/2026, 10:20
Reportado por (opcional)	Juan Pérez	**Cargo / área**	Operario de encofrado	**Reporte N.º**	RAC-2026-031

LO QUE SE OBSERVÓ

Tipo	Descripción	Riesgo	Foto N.º
Condición insegura	Borde de losa sin baranda en el lado norte, junto a la escalera.	Crítico	1
Acto inseguro	Trabajador sin arnés en el borde de losa mientras retira el encofrado.	Crítico	2

ACCIÓN INMEDIATA

Se detuvo el retiro de encofrado en el borde y se colocó cinta de peligro a 2 m del borde.

ACCIÓN CORRECTIVA Y CIERRE

Acción correctiva	Responsable	Fecha límite	Fecha de cierre	Verificado por
Instalar baranda de 1 m con rodapié en el borde norte.	Maestro de obra	07/10/2026	07/10/2026	Supervisor SST
Charla de trabajo en altura y control de arnés al inicio de cada turno.	Supervisor SST	08/10/2026	08/10/2026	Residente

CAUSA BÁSICA

Las barandas del borde se retiraron para desencofrar y no había un procedimiento para reponerlas al terminar.

Reporta

Nombre, firma y fecha

Supervisor / SST

Nombre, firma y fecha

Hecho con Obsiva · Hazlo desde el celular: obsiva.app/p/reporte-de-actos-y-condiciones-inseguras